

Provozní revizní zpráva
o výsledku kontroly spalínové cesty podle ČSN 73 42 01

Číslo: 318 / 2010

Datum: 22.3.2010

Majitel	Správa vojenského bytového fondu
Uživatel	Michalides Roman
Místo	Město Libavá
Ulice	9.Května
Číslo	205 byt č.1 1 NP

Předmět kontroly Kontrola stavu spalínové cesty.



ZAKOPAL Richard IČO : 13 60 72 60 DIČ: CZ6811241602
Milotice nad Opavou 174 ,79201 Bruntál Eurotel 602 733 678 Tel.: 554 716 762

Číslo osvědčení 145 / 2008

Objednatel Majitel

Základní údaje spotřebiče

Jedná se o stacionární, litinový ,článekový , teplovodní, kotel ústředního topení s pevným roštem na tuhá paliva.

Typu VIADRUS HERCULES U - 26 ,kotel je umístěný v kotelně v 1 PP.

Základní údaje kouřovodu

Je zhotoven z ocelového plechu o síle 0,8 mm.Jedná se o samostatný , úzký, kruhový jednovrstvý kouřovod.

Základní údaje komína

Zděné komínové těleso s plných cihel s ochranným šamotovým pouzdrém .Jedná se o jednovrstvý , přímý, průběžný a sdružený jednořadý komín.

Označení komína EN 1443 - T 400 N1 S D 3 R 65 C50

Závěr Povoluji provoz spalínové cesty do 30.9.2010.Nutno odstranit uvedené závady v co nejkratším termínu.Nutno provádět kontrolu a čištění spotřebiče a spalínové cesty dle M.V. 111/1981Sb a 1 x ročně provozní revize.

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva.

Rozdělovník : 1 x objednavatel
1 x archiv revizního technika



Richard Zakopal

Technická zpráva k revizní zprávě č. 318 / 2010

Popis stavby

Bytovka

Spotřebiče	Typ VIADRUS HERCULES U - 26	Výkon maximální 15,75 kW	Spotřeba 4,38 kg/h	Palivo Dřevo
	Druh litinový	Účinnost 75 %	Tepl. spalin: 300 °C	
	Výrobní číslo 71800120 r.v.2008	článekový Umístění 1 PP	Místnost	Kotelna

Kouřovod

Tvar kruhový	Rozměr 160 mm	Délka 0,5 m	Materiál Plech.roura 0,8 mm
Čistitelnost:	Přes spotřebič		

Komín

Tvar: kulatý	Rozměr: 200 mm	Délka:U- 12,5 m N- 0,5 m	Materiál: Zděný + šamot
Síla zdiva: 150 mm	Síla vložky: -----	Umístění: Vestavěný	Nástavec: Ne
Počet průduchů:	2 ks	Osa komína:	Přímá
Pčet spotř.na průduch:	1 ks	Uspořádání průd.	Průběžné
		Uzemnění	Neprovedeno

Čištění

Kudy:Ústím a patou komína	Přístup: Vikýř a vybírací dvířka	Firma: Zakopal	Štítek: Není
------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------

Prívod vzduchu

Způsob:	Dvěřmi	Velikost:	800 x 20 mm
---------	--------	-----------	-------------


Výpočet spalinové cesty

Proveden s přebytkem Pa

Závady

- Komínové zdivo v nadstřešní části je potřeba přespárovat nebo omítnout
- Doporučuji zhotovit krycí betonovou desku s přesahem
- Uvedené závady je nutno odstranit v co nejkratším termínu

v Bruntále 22.3. 2010



Zakopal

Provozní revizní zpráva

o výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 42 01

Číslo: 319 / 2010

Datum: 22.3.2010

Majitel	Správa vojenského bytového fondu		
Uživatel	Kajánek Milan		
Místo	Město Libavá		
Ulice	9.Května		
Číslo	205	byt č.2	1 NP

Předmět kontroly Kontrola stavu spalinové cesty.



ZAKOPAL Richard IČO : 13 60 72 60 DIČ: CZ6811241602
Milotice nad Opavou 174 ,79201 Bruntál Eurotel 602 733 678 Tel.: 554 716 762

Číslo osvědčení 145 / 2008

Objednatel Majitel

Základní údaje spotřebiče

Jedná se o stacionární, ocelový, teplovodní kotel ústředního topení s pevným roštem na tuhá paliva.

Typu OPOP H 418, který je umístěný v kotelně v 1 PP.

Základní údaje kouřovodu

Je zhotoven z ocelového plechu o síle 0,8 mm. Jedná se o samostatný, úzký, kruhový jednovrstvý kouřovod.

Základní údaje komína

Zděné komínové těleso s plných cihel s ochranným šamotovým pouzdrém. Jedná se o jednovrstvý, přímý, průběžný a sdružený jednořadý komín.

Označení komína EN 1443 - T 400 N1 S D 3 R 65 C50

Závěr Povoluji provoz spalinové cesty do 30.9.2010. Nutno odstranit uvedené závady v co nejkratším termínu. Nutno provádět kontrolu a čištění spotřebiče a spalinové cesty dle M.V. 111/1981Sb a 1 x ročně provozní revize.

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva.

Rozdělovník: 1 x objednavatel
1 x archiv revizního technika



Technická zpráva k revizní zprávě č. 319 / 2010

Popis stavby

Bytovka

Spotřebič	Typ OPOP H 418	Výkon maximální 18 kW	Spotřeba kg/hod	Palivo Tuhá paliva
Výrobní číslo:	Druh ocelový	Účinnost 73 - 76 %	Tepl. spalin: °C	
Není štítek	Pevný rošt	Umístění 1 PP	Místnost	Kotelna

Kouřovod

Tvar kruhový	Rozměr 130 mm	Délka 0,4 m	Materiál Plech.roura 0,8 mm
Čistitelnost:	Demontáží		

Komín

Tvar: kulatý	Rozměr: 200 mm	Délka:U- 12,5 m N- 0,5 m	Materiál: Zděný + šamot
Síla zdiva: 150 mm	Síla vložky: -----	Umístění: Vestavěný	Nástavec: Ne
Počet průduchů:	2 ks	Osa komína:	Přímá
Pčet spotř.na průduch:	1 ks	Uspořádání průd.	Průběžné
		Uzemnění	Neprovedeno

Čištění

Kudy:Ústím a patou komína	Přístup: Vikýř a vybírací dvířka	Firma: Zakopal	Štítek: Není
------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------

Přívod vzduchu

Způsob:	Dvěřmi	Velikost:	800 x 20 mm
---------	--------	-----------	-------------

Výpočet spalinové cesty

Proveden s přebytkem Pa

Závady

- Komínové zdivo v nadstřešní části je potřeba přespárovat nebo omítnout
Doporučuji zhotovit krycí betonovou desku s přesahem
Uvedené závady je nutno odstranit v co nejkratším termínu

v

Bruntále

22.3. 2010



Zakopal

Provozní revizní zpráva

o výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 42 01

Číslo: 320 / 2010

Datum: 22.3.2010

Majitel	Správa vojenského bytového fondu
Uživatel	Strnad Lubomír
Místo	Město Libavá
Ulice	9.Května
Číslo	205 byt č.3 2 NP

Předmět kontroly Kontrola stavu spalinové cesty.



ZAKOPAL Richard IČO : 13 60 72 60 DIČ: CZ6811241602
Milotice nad Opavou 174 ,79201 Bruntál Eurotel 602 733 678 Tel.: 554 716 762

Číslo osvědčení 145 / 2008

Objednatel Majitel

Základní údaje spotřebiče

Jedná se o stacionární, litinový ,článekový , teplovodní, kotel ústředního topení s pevným roštem na tuhá paliva.

Typu VIADRUS HERCULES U - 26 ,kotel je umístěn v kotelně v 1 PP.

Základní údaje kouřovodu

Je zhotoven z ocelového plechu o síle 0,8 mm.Jedná se o samostatný , úzký, kruhový jednovrstvý kouřovod.

Základní údaje komína

Zděné komínové těleso s plných cihel s ochranným šamotovým pouzdrém , které je vyvložkované plechovými rourami o síle 0,8 mm .Jedná se o vícevrstvý , přímý, průběžný a sdružený jednořadý komín.

Označení komína EN 1443 - T 400 N1 S D 3 R 65 C50

Závěr Povoluji provoz spalinové cesty do 30.9.2010.Nutno odstranit uvedené závady v co nejkratším termínu.Nutno provádět kontrolu a čištění spotřebiče a spalinové cesty dle M.V. 111/1981Sb a 1 x ročně provozní revize.

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva.

Rozdělovník : 1 x objednavatel
1 x archiv revizního technika



Richard Zakopal

Technická zpráva k revizní zprávě č. 320 / 2010

Popis stavby

Bytovka

Spotřebiče	Typ VIADRUS HERCULES U - 26	Výkon maximální 15,75 kW	Spotřeba 4,38 kg/h	Palivo Dřevo
	Druh litinový	Účinnost 75 %	Tepl. spalin: 300 °C	
	Výrobní číslo 400712000 r.v.2007	článkový	Umístění 1 PP	Místnost Kotelna

Kouřovod

Tvar kruhový	Rozměr 160 mm	Délka 0,7 m	Materiál Plech.roura 0,8 mm
Čistitelnost:	Přes spotřebič		

Komín

Tvar: kulatý	Rozměr: 200 mm	Délka:U- 12,5 m N- 0,5 m	Materiál: Zděný + šamot + plech
Síla zdiva: 150 mm	Síla vložky: -----	Umístění: Vestavěný	Nástavec: Ne
Počet průduchů:	2 ks	Osa komína:	Přímá
Pčet spotř.na průduch:	1 ks	Uspořádání průd.	Průběžné
		Uzemnění	Neprovedeno

Čištění

Kudy:Ústím a patou komína	Přístup: Vikýř a vybírací dvířka	Firma: Zakopal	Štítek: Není
------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------

Přívod vzduchu

Způsob:	Dveřmi	Velikost:	800 x 20 mm
---------	--------	-----------	-------------


Výpočet spalinové cesty

Proveden s přebytkem Pa

Závady

- Komínové zdivo v nadstřešní části je potřeba přespárovat nebo omítnout
 - Plechové roury v komíně nejsou a-testovány pro vložkování komínu – doporučuji roury odstranit
- Doporučuji zhotovit krycí betonovou desku s přesahem*
Uvedené závady je nutno odstranit v co nejkratším termínu

v Bruntále 22.3. 2010



Provozní revizní zpráva

o výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 42 01

Číslo: 321 / 2010

Datum: 22.3.2010

Majitel	Správa vojenského bytového fondu		
Uživatel	p.Ospálek		
Místo	Město Libavá		
Ulice	9.Května		
Číslo	205	byt č.4	2 NP

Předmět kontroly Kontrola stavu spalinové cesty.



ZAKOPAL Richard IČO : 13 60 72 60 DIČ: CZ6811241602
Milotice nad Opavou 174 ,79201 Bruntál Eurotel 602 733 678 Tel.: 554 716 762

Číslo osvědčení 145 / 2008

Objednatel Majitel

Základní údaje spotřebiče

Jedná se o stacionární, ocelový, teplovodní kotel ústředního topení s pevným roštem na tuhá paliva.

Typu OPOP H 418, který je umístěný v kotelně v 1 PP.

Základní údaje kouřovodu

Je zhotoven z ocelového plechu o síle 0,8 mm. Jedná se o samostatný, úzký, kruhový jednovrstvý kouřovod.

Základní údaje komína


Zděné komínové těleso s plných cihel s ochranným šamotovým pouzdrům. Jedná se o jednovrstvý, přímý, průběžný a sdružený jednořadý komín.

Označení komína EN 1443 - T 400 N1 S D 3 R 65 C50

Závěr Povoluji provoz spalinové cesty do 30.9.2010. Nutno odstranit uvedené závady v co nejkratším termínu. Nutno provádět kontrolu a čištění spotřebiče a spalinové cesty dle M.V. 111/1981 Sb a 1 x ročně provozní revize.

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva.

Rozdělovník: 1 x objednavatel
1 x archiv revizního technika



Handwritten signature: Zakopal

Technická zpráva k revizní zprávě č. 321 / 2010

Popis stavby

Bytovka

Spotřebič	Typ OPOP H 418	Výkon maximální 18 kW	Spotřeba kg/hod	Palivo Tuhá paliva
Výrobní číslo:	Druh ocelový	Účinnost	Tepl. spalin:	
Není štítek	Pevný rošt	73 - 76 %	°C	
	Umístění 1 PP		Místnost	Kotelna

Kouřovod

Tvar kruhový	Rozměr 130 mm	Délka 0,7 m	Materiál Plech.roura 0,8 mm
Čistitelnost:	Demontáží		

Komín

Tvar: kulatý	Rozměr: 200 mm	Délka:U- 12,5 m N- 0,5 m	Materiál: Zděný + šamot
Síla zdiva: 150 mm	Síla vložky: -----	Umístění: Vestavěný	Nástavec: Ne
Počet průduchů:	2 ks	Osa komína:	Přímá
Pčet spotř.na průduch:	1 ks	Uspořádání průd.	Průběžné
		Uzemnění	Neprovedeno

Čištění

Kudy:Ústím a patou komína	Přístup: Vikýř a vybírací dvířka	Firma: Zakopal	Štítek: Není
------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------

Přívod vzduchu

Způsob:	Dveřmi	Velikost:	800 x 20 mm
---------	--------	-----------	-------------

Výpočet spalinové cesty

Proveden s přebytkem Pa

Závady

- Komínové zdivo v nadstřešní části je potřeba přespárovat nebo omítnout
 - Popraskané zdivo v obytném prostoru
 - Špatná těsnost kouřovodu při vstupu do komína
- Doporučuji zhotovit krycí betonovou desku s přesahem*
Uvedené závady je nutno odstranit v co nejkratším termínu
Doporučuji stávající průduch vyfrézovat a vyvločkovat

v

Bruntále

22.3. 2010

